



RATA DE EVAPORACIÓN: MÁS LENTA QUE LA DEL ÉTER  
DENSIDAD DEL VAPOR: MÁS PESADO QUE EL AIRE

---

#### SECCIÓN IV DATOS SOBRE PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

---

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD DEL D.O.T.: NO ESTÁ REGULADA  
PUNTO DE INFLAMACIÓN: > 250 F PMCC  
LEL: No aplica  
MEDIOS DE EXTINCIÓN: ESPUMA CO2 POLVOS QUÍMICOS SECOS NEBLINA DE AGUA  
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Cuando el producto se quema puede formar gases tóxicos.  
Los recipientes cerrados pueden reventarse si quedan expuestos al calor extremo o fuego.  
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EL APAGADO DE INCENDIOS  
Enfríe con agua los recipientes expuestos. Use aparatos de respiración autónomos.

---

#### SECCIÓN V DATOS DE PELIGROS A LA SALUD

---

EFFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - AGUDOS:  
Inhalación - Causa irritación de la nariz y garganta.  
Inhalación - Causa irritación de los pulmones  
Contacto con los ojos y la piel - Irritación primaria.  
La ingestión de grandes cantidades puede causar una lesión seria.  
EFFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - CRÓNICOS:  
Ninguno conocido  
CONDICIONES MÉDICAS PROPENSAS A EMPEORARSE A CAUSA DE LA EXPOSICIÓN:  
No se espera ninguna cuando se use de acuerdo con la Información sobre la Manipulación y Utilización Seguras (Sección VIII).  
RUTA(S) PRIMARIA(S) DE ENTRADA: DÉRMICA INHALACIÓN INGESTIÓN  
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:  
Inhalación - Retire al aire libre. Si hay dificultades para respirar, obtenga ayuda médica.  
Contacto con los ojos - Lave a fondo con agua. Llame a un médico.  
Contacto con la piel - Lávela con jabón y agua.  
Ingestión - Beba 1 o 2 vasos de agua para diluir.  
NO induzca el vómito. Llame a un médico.

---

#### SECCIÓN VI: DATOS DE REACTIVIDAD

---

ESTABILIDAD: ESTABLE NO OCURRIRÁ NINGUNA POLIMERIZACIÓN PELIGROSA  
CONDICIONES A EVITARSE: Temperaturas elevadas  
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:  
La combustión puede producir dióxido de carbono y monóxido de carbono.  
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITARSE): No se prevee razonablemente ninguna.

---

#### SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE DERRAMES O FUGAS

---

PASOS A TOMARSE EN CASO DE ESCAPE O DERRAME DEL MATERIAL:  
Lave con agua. Absorba con aserrín o trapos.  
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:  
Procedimientos convencionales que cumplan con las regulaciones locales, estatales y federales. No incinere recipientes cerrados.

---

#### SECCIÓN VIII INFORMACIÓN SOBRE LA MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN SEGURAS

---

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Use un respirador aprobado por la NIOSH especificado para la protección contra la neblina del pulverizado de pintura y el polvo del lijado en áreas restringidas o confinadas.

VENTILACIÓN:

Adecuada para mantener la atmósfera en el sitio de trabajo por debajo del T.L.V. y del L.E.L. (Vea la sección II para datos sobre los ingredientes y las concentraciones). Puede requerirse ventilación forzada en áreas confinadas.

GUANTES PROTECTORES: Impermeables para un contacto prolongado.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas a prueba de salpicaduras o anteojos de seguridad con pantallas laterales.

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN: Vestimenta adecuada para proteger la piel.

PRÁCTICAS DE HIGIENE:

Quítese y lave la vestimenta antes de volverla a usar. Lávese las manos antes de comer, fumar, o usar el baño.

---

SECCIÓN IX PRECAUCIONES ESPECIALES

---

PRECAUCIONES A TOMARSE EN EL MANEJO Y ALMACENAJE:

No arroje ni deje caer los recipientes.

OTRAS PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel o el respirar la neblina del pulverizado o el polvo del lijado. Cierre el recipiente tras cada uso. Manténgase fuera del alcance de los niños. No lo tome internamente.

---

SECCIÓN XX

---

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS, por sus siglas en inglés)

El HMIS es un reconocido Sistema de Comunicaciones sobre Peligros para los sitios de trabajo según lo requiere OSHA (29 CFR 1910.1200). Información sobre cómo establecer un programa de comunicaciones de peligros que cumpla con las regulaciones usando el HMIS está disponible de:

American Labelmark Co., Inc., Labelmaster Division  
5724 N. Pulaski Rd., Chicago, IL 60646  
1-800-621-5808

Las clasificaciones asignadas por Benjamin Moore & Co. son solamente sugerencias; el contratista/empleador tiene la responsabilidad última con respecto a las clasificaciones HMIS cuando se usa este sistema.

PROTECCIÓN PERSONAL: Este código se deja en blanco en la Hoja de Seguridad MSDS de Benjamín Moore & Co. ya que depende de la técnica de aplicación y de la ventilación en el sitio de trabajo.

Por favor lea las Secciones II al IX de esta Hoja de Seguridad (MSDS) antes de decidir sobre los equipos de protección adecuados e iniciar el trabajo. Para esta sección, hay códigos disponibles que pueden obtenerse de Labelmaster.

Nota: En este producto no hay materiales que deban reportarse conforme a las regulaciones SARA.

---

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

---

La información contenida en el presente documento se da de buena fe y se cree que es exacta a la fecha efectiva que se muestra más arriba. Esta información se suministra sin garantía de ningún tipo. Los empleadores

deberán usar esta información sólo como un complemento de toda otra información recopilada por ellos y deberán realizar una evaluación independiente de la idoneidad y completitud de la información proveniente de todas las fuentes para asegurar el uso apropiado de estos materiales y la seguridad y salud de los empleados. El usuario deberá determinar que cualquier uso de estos datos e información sea conforme con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

AVISO: La eliminación de pintura vieja mediante lijado, raspado u otros medios puede generar polvo o humos que contengan plomo. La exposición a los humos o al polvo de plomo puede causar efectos adversos a la salud, especialmente en niños o mujeres embarazadas.

Para controlar la exposición al plomo u otras sustancias peligrosas se requiere el uso del equipo protector apropiado, tal como un respirador (aprobado por NIOSH) debidamente ajustado y la contención y limpieza apropiadas. Para información adicional, contacte a la Línea Telefónica de Información sobre el Plomo (USEPA) al 1-800-LEAD-FYI.